

04.04.2017

Обжимные фитинги (Wirsbo, 6- и 10-барная система)

| № | Наименование | | Цена, руб. с НДС |
|----|--|--|------------------|
| 1 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K25-6 25x2,3x1" | 2125 |
| 2 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K32-6 32x2,9x1" | 2370 |
| 3 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K40-6 40x3,7x1 1/4" | 3030 |
| 4 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K50-6 50x4,6x1 1/4" | 4115 |
| 5 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K63-6 63x5,8x2" | 6661 |
| 6 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K75-6 75x6,8x2" | 10204 |
| 7 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K90-6 90x8,2x3" | 15269 |
| 8 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K110-6 110x10,0x3" | 19118 |
| 9 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K25-10 25x3,5x1" | 2125 |
| 10 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K32-10 32x4,4x1" | 2370 |
| 11 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K40-10 40x5,5x1 1/4" | 3030 |
| 12 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K50-10 50x6,9x1 1/4" | 4115 |
| 13 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K63-10 63x8,7x2" | 6661 |
| 14 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K75-10 75x10,3x2" | 10204 |
| 15 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K90-10 90x12,3x3" | 15269 |
| 16 | | Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K110-10 110x15,1x3" | 19118 |
| 17 | | Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B3225 1 1/4"x1" | 1442 |
| 18 | | Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B5025 2"x1" | 3786 |
| 19 | | Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B5032 2"x1 1/4" | 3786 |
| 20 | | Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B8025 3"x1" | 6468 |
| 21 | | Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B8032 3"x1 1/4" | 6468 |
| 22 | Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B8050 3"x2" | 6468 | |
| 23 | | Муфта UPONOR внутренняя резьба M25 1" | 1283 |
| 24 | | Муфта UPONOR внутренняя резьба M32 1 1/4" | 1850 |
| 25 | | Муфта UPONOR внутренняя резьба M50 2" | 3396 |
| 26 | | Муфта UPONOR внутренняя резьба M80 3" | 4942 |
| 27 | | Колено внутренняя резьба UPONOR V25 1" | 1822 |
| 28 | | Колено внутренняя резьба UPONOR V32 1 1/4" | 2400 |
| 29 | | Колено внутренняя резьба UPONOR V50 2" | 5797 |
| 30 | | Колено внутренняя резьба UPONOR V80 3" | 11461 |
| 31 | | Тройник UPONOR внутренняя резьба T25 1" | 2210 |
| 32 | | Тройник UPONOR внутренняя резьба T32 1 1/4" | 2685 |
| 33 | | Тройник UPONOR внутренняя резьба T50 2" | 5893 |
| 34 | | Тройник UPONOR внутренняя резьба T80 3" | 12503 |
| 35 | | Фланец UPONOR внутренняя резьба F25-4-85 1" | 5066 |
| 36 | | Фланец UPONOR внутренняя резьба F32-4-100 1 1/4" | 6972 |
| 37 | | Фланец UPONOR внутренняя резьба F50-4-125 2" | 13960 |
| 38 | | Фланец UPONOR внутренняя резьба F80-8-160 3" | 15907 |
| 39 | | Ниппель наружная резьба UPONOR D25 1" | 1327 |
| 40 | | Ниппель наружная резьба UPONOR D50 2" | 3786 |
| 41 | | Ниппель наружная резьба UPONOR D8025 3" x 1" | 5670 |
| 42 | | Ниппель наружная резьба UPONOR D8050 3" x 2" | 6468 |
| 43 | | Ниппель наружная резьба UPONOR D80 3" | 6468 |


04.04.2017

Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

| № | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---------------------|
| Монтажная гильза 6 и 10 бар (SDR 11, SDR 7,4) | | |
| 1 | Монтажная гильза 20* | 74 |
| 2 | Монтажная гильза 20 (латунь) | 149 |
| 3 | Монтажная гильза 25 (латунь) | 198 |
| 4 | Монтажная гильза 32 (латунь) | 294 |
| 5 | Монтажная гильза 40 (латунь) | 463 |
| 6 | Монтажная гильза 50 (латунь) | 755 |
| 7 | Монтажная гильза 63 (латунь) | 1066 |
| 8 | Монтажная гильза 75 (латунь) | 3114 |
| 9 | Монтажная гильза 90 (латунь) | 4385 |
| 10 | Монтажная гильза 110 (латунь) | 5563 |
| 11 | Монтажная гильза 75 (бронза/нерж.ст) | 2760 |
| 12 | Монтажная гильза 90 (бронза/нерж.ст) | 3316 |
| 13 | Монтажная гильза 110 (бронза/нерж.ст) | 4424 |
| * - материал полиэтилен | | |
| Муфта соединительная равнопроходная 6 бар (SDR 11) | | |
| 14 | Муфта соединительная равнопроходная 25 (латунь) | 675 |
| 15 | Муфта соединительная равнопроходная 32 (латунь) | 1029 |
| 16 | Муфта соединительная равнопроходная 40 (латунь) | 1744 |
| 17 | Муфта соединительная равнопроходная 50 (латунь) | 2540 |
| 18 | Муфта соединительная равнопроходная 63 (латунь) | 3696 |
| 19 | Муфта соединительная равнопроходная 75 (латунь/бронза) | 8103 |
| 20 | Муфта соединительная равнопроходная 90 (латунь/бронза) | 9970 |
| 21 | Муфта соединительная равнопроходная 110 (латунь/бронза) | 13779 |
| 22 | Муфта соединительная равнопроходная 75 (бронза) | 7673 |
| 23 | Муфта соединительная равнопроходная 90 (бронза) | 9605 |
| 24 | Муфта соединительная равнопроходная 110 (бронза) | 12956 |
| Муфта соединительная равнопроходная 10 бар (SDR 7,4) | | |
| 25 | Муфта соединительная равнопроходная 25 Т (латунь) | 780 |
| 26 | Муфта соединительная равнопроходная 32 Т (латунь) | 1191 |
| 27 | Муфта соединительная равнопроходная 40 Т (латунь) | 2019 |
| 28 | Муфта соединительная равнопроходная 50 Т (латунь) | 2926 |
| 29 | Муфта соединительная равнопроходная 63 Т (латунь) | 3834 |
| Переходник с наружной резьбой 6 бар (SDR 11) | | |
| 30 | Переходник с наружной резьбой 25 R 1/L22 (латунь) | 738 |
| 31 | Переходник с наружной резьбой 32 R 1/L22 (латунь) | 1193 |
| 32 | Переходник с наружной резьбой 40 R 1 1/4 (латунь) | 1615 |
| 33 | Переходник с наружной резьбой 50 R 1 1/2 (латунь) | 2310 |
| 34 | Переходник с наружной резьбой 63 R 2 (латунь) | 3042 |
| 35 | Переходник с наружной резьбой 75 R 2 1/2 (латунь) | 6256 |
| 36 | Переходник с наружной резьбой 90 R 3 (латунь) | 7798 |
| 37 | Переходник с наружной резьбой 110 R 4 (латунь) | 9531 |
| Переходник с наружной резьбой 10 бар (SDR 7,4) | | |
| 38 | Переходник с наружной резьбой 25 R 1/L22 (латунь) | 966 |
| 39 | Переходник с наружной резьбой 32 R 1/L22 (латунь) | 1561 |
| 40 | Переходник с наружной резьбой 40 R 1 1/4 (латунь) | 2113 |
| 41 | Переходник с наружной резьбой 50 R 1 1/2 (латунь) | 2624 |

04.04.2017



Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

| № | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|
| Переход на сварное соединение 6 бар (SDR 11) | | |
| 42 |  | Переход на сварное соединение 20 (сталь) |
| 43 | | Переход на сварное соединение 25 (сталь) |
| 44 | | Переход на сварное соединение 32 (сталь) |
| 45 | | Переход на сварное соединение 40 (сталь) |
| 46 | | Переход на сварное соединение 50 (сталь) |
| 47 | | Переход на сварное соединение 63 (сталь) |
| Переход на сварное соединение с гильзой, комплект (SDR 11) | | |
| 48 | Переход на сварное соединение 75 (сталь), комплект | 3901 |
| 49 | Переход на сварное соединение 90 (сталь), комплект | 4971 |
| 50 | Переход на сварное соединение 110 (сталь), комплект | 6 691 |
| Переход на сварное соединение 10 бар (SDR 7,4) | | |
| 51 |  | Переход на сварное соединение 20 Т (сталь) |
| 52 | | Переход на сварное соединение 25 Т (сталь) |
| 53 | | Переход на сварное соединение 32 Т (сталь) |
| 54 | | Переход на сварное соединение 40 Т (сталь) |
| 55 | | Переход на сварное соединение 50 Т (сталь) |
| 56 | | Переход на сварное соединение 63 Т (сталь) |
| Переход на сварное соединение (нерж.ст.) | | |
| 6 бар (SDR 11) | | |
| 57 |  | Переход на сварное соединение 20 (нерж. ст.) |
| 58 | | Переход на сварное соединение 25 (нерж. ст.) |
| 59 | | Переход на сварное соединение 32 (нерж. ст.) |
| 60 | | Переход на сварное соединение 40 (нерж. ст.) |
| 61 | | Переход на сварное соединение 50 (нерж. ст.) |
| 62 | | Переход на сварное соединение 63 (нерж. ст.) |
| 63 | | Переход на сварное соединение 75 (нерж. ст.) |
| 64 | | Переход на сварное соединение 90 (нерж. ст.) |
| 65 | | Переход на сварное соединение 110 (нерж. ст.) |
| 10 бар (SDR 7,4) | | |
| 66 | Переход на сварное соединение 20 Т (нерж. ст.) | |
| 67 | Переход на сварное соединение 25 Т (нерж. ст.) | |
| 68 | Переход на сварное соединение 32 Т (нерж. ст.) | |
| 69 | Переход на сварное соединение 40 Т (нерж. ст.) | |
| 70 | Переход на сварное соединение 50 Т (нерж. ст.) | |
| 71 | Переход на сварное соединение 63 Т (нерж. ст.) | |

ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 493-57-31

04.04.2017

Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

| № | Наименование | Цена, руб. с НДС | |
|--|---|--|-------|
| Угольник 90°, сварной | | | |
| 6 бар (SDR 11) | | | |
| |  | | |
| 72 | | Угольник 90°, 25 (нерж. ст.) | 4123 |
| 73 | | Угольник 90°, 32 (нерж. ст.) | 4956 |
| 74 | | Угольник 90°, 40 (нерж. ст.) | 6385 |
| 75 | | Угольник 90°, 50 (нерж. ст.) | 8002 |
| 76 | | Угольник 90°, 63 (нерж. ст.) | 9629 |
| 77 | | Угольник 90°, 75 (нерж. ст.) | 12661 |
| 78 | | Угольник 90°, 90 (нерж. ст.) | 16686 |
| 79 | | Угольник 90°, 110 (нерж. ст.) | 22684 |
| 10 бар (SDR 7,4) | | | |
| 80 | Угольник 90°, 25 Т (нерж. ст.) | 4381 | |
| 81 | Угольник 90°, 32 Т (нерж. ст.) | 5266 | |
| 82 | Угольник 90°, 40 Т (нерж. ст.) | 6784 | |
| 83 | Угольник 90°, 50 Т (нерж. ст.) | 8503 | |
| 84 | Угольник 90°, 63 Т (нерж. ст.) | 10231 | |
| Тройник равнопроходный, сварной | | | |
| 6 бар (SDR 11) | | | |
| |  | | |
| 85 | | Тройник равнопроходный 25 (нерж. ст.) | 6781 |
| 86 | | Тройник равнопроходный 32 (нерж. ст.) | 7862 |
| 87 | | Тройник равнопроходный 40 (нерж. ст.) | 10973 |
| 88 | | Тройник равнопроходный 50 (нерж. ст.) | 13254 |
| 89 | | Тройник равнопроходный 63 (нерж. ст.) | 16069 |
| 90 | | Тройник равнопроходный 75 (нерж. ст.) | 22078 |
| 91 | | Тройник равнопроходный 90 (нерж. ст.) | 28286 |
| 92 | | Тройник равнопроходный 110 (нерж. ст.) | 36587 |
| 10 бар (SDR 7,4) | | | |
| 93 | Тройник равнопроходный 25 Т (нерж. ст.) | 7205 | |
| 94 | Тройник равнопроходный 32 Т (нерж. ст.) | 8353 | |
| 95 | Тройник равнопроходный 40 Т (нерж. ст.) | 11658 | |
| 96 | Тройник равнопроходный 50 Т (нерж. ст.) | 14082 | |
| 97 | Тройник равнопроходный 63 Т (нерж. ст.) | 17073 | |
| ПОД ЗАКАЗ | | | |
| ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ БОКОВЫХ И ТОРЦЕВЫХ ПРОХОДОВ | | | |
| ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 493-57-31 | | | |

04.04.2017

Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС-К 10 бар

| № | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|--|---------------------|
| Монтажная гильза АМТ | | |
| 1 |  Монтажная гильза 40 АМТ (латунь) | 1301 |
| 2 | Монтажная гильза 50 АМТ (латунь/нерж.ст.) | 2036 |
| 3 | Монтажная гильза 63 АМТ (латунь/нерж.ст.) | 3216 |
| 4 | Монтажная гильза 75 АМТ (латунь/нерж.ст.) | 5554 |
| 5 | Монтажная гильза 90 АМТ (латунь/нерж.ст.) | 8173 |
| 6 | Монтажная гильза 110 АМТ (латунь/нерж.ст.) | 11201 |
| 7 | Монтажная гильза 110 АМТ (латунь/нерж.ст.) | 14006 |
| 8 | Монтажная гильза 140 АМТ (латунь/нерж.ст.) | 15201 |
| 9 | Монтажная гильза 160 АМТ (латунь/нерж.ст.) | 18898 |
| *предназначены только для монтажа стальных фитингов | | |
| Муфта соединительная равнопроходная АМТ | | |
| 10 |  Муфта соединительная равнопроходная 40 (нерж.ст.) | 1744 |
| 11 | Муфта соединительная равнопроходная 50 (нерж.ст.) | 2540 |
| 12 | Муфта соединительная равнопроходная 63 (нерж.ст.) | 3696 |
| 13 | Муфта соединительная равнопроходная 75 (нерж.ст.) | 7673 |
| 14 | Муфта соединительная равнопроходная 90 (нерж.ст.) | 9605 |
| 15 | Муфта соединительная равнопроходная 110 (нерж.ст.) | 12956 |
| 16 | Муфта соединительная равнопроходная 125 (нерж.ст.) | 18270 |
| 17 | Муфта соединительная равнопроходная 140 (нерж.ст.) | 24016 |
| 18 | Муфта соединительная равнопроходная 160 (нерж.ст.) | 35558 |
| Переход на сварное соединение АМТ | | |
| 19 |  Переход на сварное соединение 40 (нерж.ст.) | 2658 |
| 20 | Переход на сварное соединение 50 (нерж.ст.) | 3623 |
| 21 | Переход на сварное соединение 63 (нерж.ст.) | 4694 |
| 22 | Переход на сварное соединение 75 (нерж.ст.) | 6029 |
| 23 | Переход на сварное соединение 90 (нерж.ст.) | 8690 |
| 24 | Переход на сварное соединение 110 (нерж.ст.) | 12421 |
| 25 | Переход на сварное соединение 125 (нерж.ст.) | 14080 |
| 26 | Переход на сварное соединение 140 (нерж.ст.) | 16977 |
| 27 | Переход на сварное соединение 160 (нерж.ст.) | 21560 |
| Переход на сварное соединение с гильзой, комплект | | |
| 28 |  Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 40 (сталь), к-т. | 1267 |
| 29 | Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 50 (сталь), к-т. | 1877 |
| 30 | Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 63 (сталь), к-т. | 2878 |
| 31 | Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 75 (сталь), к-т. | 5207 |
| 32 | Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 90 (сталь), к-т. | 7038 |
| 33 | Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 110 (сталь), к-т. | 8495 |
| 34 | Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 125 (сталь), к-т. | 12092 |
| 35 | Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 140 (сталь), к-т. | 12771 |
| 36 | Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 160 (сталь), к-т. | 14273 |
| ПОД ЗАКАЗ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ БОКОВЫХ И ТОРЦЕВЫХ ПРОХОДОВ | | |
| ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 493-57-31 | | |

04.04.2017

Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС-К 10 бар

| № | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|----|-------------------------------|---------------------|
| 37 | Угольник 90°, 40 (нерж. ст.) | 6385 |
| 38 | Угольник 90°, 50 (нерж. ст.) | 8002 |
| 39 | Угольник 90°, 63 (нерж. ст.) | 9629 |
| 40 | Угольник 90°, 75 (нерж. ст.) | 12661 |
| 41 | Угольник 90°, 90 (нерж. ст.) | 16686 |
| 42 | Угольник 90°, 110 (нерж. ст.) | 22684 |
| 43 | Угольник 90°, 125 (нерж. ст.) | 27770 |
| 44 | Угольник 90°, 140 (нерж. ст.) | 36032 |
| 45 | Угольник 90°, 160 (нерж. ст.) | 42697 |



Тройник равнопроходный АМТ

| | | |
|----|--|-------|
| 46 | Тройник равнопроходный 40 (нерж. ст.) | 10973 |
| 47 | Тройник равнопроходный 50 (нерж. ст.) | 13254 |
| 48 | Тройник равнопроходный 63 (нерж. ст.) | 16069 |
| 49 | Тройник равнопроходный 75 (нерж. ст.) | 22078 |
| 50 | Тройник равнопроходный 90 (нерж. ст.) | 28286 |
| 51 | Тройник равнопроходный 110 (нерж. ст.) | 36587 |
| 52 | Тройник равнопроходный 125 (нерж. ст.) | 40847 |
| 53 | Тройник равнопроходный 140 (нерж. ст.) | 51699 |
| 54 | Тройник равнопроходный 160 (нерж. ст.) | 60533 |



ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 493-57-31