

29.01.2018

## Обжимные фитинги (Wirsbo, 6- и 10-барная система)

№	Наименование		Цена, руб. с НДС
1		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K25-6 25x2,3x1"	2125
2		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K32-6 32x2,9x1"	2370
3		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K40-6 40x3,7x1 1/4"	3030
4		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K50-6 50x4,6x1 1/4"	4115
5		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K63-6 63x5,8x2"	6661
6		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K75-6 75x6,8x2"	10204
7		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K90-6 90x8,2x3"	15269
8		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K110-6 110x10,0x3"	19118
9		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K25-10 25x3,5x1"	2125
10		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K32-10 32x4,4x1"	2370
11		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K40-10 40x5,5x1 1/4"	3030
12		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K50-10 50x6,9x1 1/4"	4115
13		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K63-10 63x8,7x2"	6661
14		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K75-10 75x10,3x2"	10204
15		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K90-10 90x12,3x3"	15269
16		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K110-10 110x15,1x3"	19118
17		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B3225 1 1/4"x1"	1442
18		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B5025 2"x1"	3786
19		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B5032 2"x1 1/4"	3786
20		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B8025 3"x1"	6468
21		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B8032 3"x1 1/4"	6468
22		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B8050 3"x2"	6468
23		Муфта UPONOR внутренняя резьба M25 1"	1283
24		Муфта UPONOR внутренняя резьба M32 1 1/4"	1850
25		Муфта UPONOR внутренняя резьба M50 2"	3396
26		Муфта UPONOR внутренняя резьба M80 3"	4942
27		Колено внутренняя резьба UPONOR V25 1"	1822
28		Колено внутренняя резьба UPONOR V32 1 1/4"	2400
29		Колено внутренняя резьба UPONOR V50 2"	5797
30		Колено внутренняя резьба UPONOR V80 3"	11461
31		Тройник UPONOR внутренняя резьба T25 1"	2210
32		Тройник UPONOR внутренняя резьба T32 1 1/4"	2685
33		Тройник UPONOR внутренняя резьба T50 2"	5893
34		Тройник UPONOR внутренняя резьба T80 3"	12503
35		Фланец UPONOR внутренняя резьба F25-4-85 1"	5066
36		Фланец UPONOR внутренняя резьба F32-4-100 1 1/4"	6972
37		Фланец UPONOR внутренняя резьба F50-4-125 2"	13960
38		Фланец UPONOR внутренняя резьба F80-8-160 3"	15907
39		Ниппель наружная резьба UPONOR D25 1"	1327
40		Ниппель наружная резьба UPONOR D50 2"	3786
41		Ниппель наружная резьба UPONOR D8025 3" x 1"	5670
42		Ниппель наружная резьба UPONOR D8050 3" x 2"	6468
43		Ниппель наружная резьба UPONOR D80 3"	6468




29.01.2018

## Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

№	Наименование	Цена, руб. с НДС
<b>Монтажная гильза 6 и 10 бар (SDR 11, SDR 7,4)</b>		
1	Монтажная гильза 20*	74
2	Монтажная гильза 20 (латунь)	149
3	Монтажная гильза 25 (латунь)	198
4	Монтажная гильза 32 (латунь)	294
5	Монтажная гильза 40 (латунь)	463
6	Монтажная гильза 50 (латунь)	755
7	Монтажная гильза 63 (латунь)	1066
8	Монтажная гильза 75 (латунь)	3114
9	Монтажная гильза 90 (латунь)	4385
10	Монтажная гильза 110 (латунь)	5563
11	Монтажная гильза 75 (бронза/нерж.ст)	2760
12	Монтажная гильза 90 (бронза/нерж.ст)	3316
13	Монтажная гильза 110 (бронза/нерж.ст)	4424
* - материал полиэтилен		
<b>Муфта соединительная равнопроходная 6 бар (SDR 11)</b>		
14	Муфта соединительная равнопроходная 25 (латунь)	675
15	Муфта соединительная равнопроходная 32 (латунь)	1029
16	Муфта соединительная равнопроходная 40 (латунь)	1744
17	Муфта соединительная равнопроходная 50 (латунь)	2540
18	Муфта соединительная равнопроходная 63 (латунь)	3696
19	Муфта соединительная равнопроходная 75 (латунь/бронза)	8103
20	Муфта соединительная равнопроходная 90 (латунь/бронза)	9970
21	Муфта соединительная равнопроходная 110 (латунь/бронза)	13779
22	Муфта соединительная равнопроходная 75 (бронза)	7673
23	Муфта соединительная равнопроходная 90 (бронза)	9605
24	Муфта соединительная равнопроходная 110 (бронза)	12956
<b>Муфта соединительная равнопроходная 10 бар (SDR 7,4)</b>		
25	Муфта соединительная равнопроходная 25 Т (латунь)	780
26	Муфта соединительная равнопроходная 32 Т (латунь)	1191
27	Муфта соединительная равнопроходная 40 Т (латунь)	2019
28	Муфта соединительная равнопроходная 50 Т (латунь)	2926
29	Муфта соединительная равнопроходная 63 Т (латунь)	3834
<b>Переходник с наружной резьбой 6 бар (SDR 11)</b>		
30	Переходник с наружной резьбой 25 R 1/L22 (латунь)	738
31	Переходник с наружной резьбой 32 R 1/L22 (латунь)	1193
32	Переходник с наружной резьбой 40 R 1 1/4 (латунь)	1615
33	Переходник с наружной резьбой 50 R 1 1/2 (латунь)	2310
34	Переходник с наружной резьбой 63 R 2 (латунь)	3042
35	Переходник с наружной резьбой 75 R 2 1/2 (латунь)	6256
36	Переходник с наружной резьбой 90 R 3 (латунь)	7798
37	Переходник с наружной резьбой 110 R 4 (латунь)	9531
<b>Переходник с наружной резьбой 10 бар (SDR 7,4)</b>		
38	Переходник с наружной резьбой 25 R 1/L22 (латунь)	966
39	Переходник с наружной резьбой 32 R 1/L22 (латунь)	1561
40	Переходник с наружной резьбой 40 R 1 1/4 (латунь)	2113
41	Переходник с наружной резьбой 50 R 1 1/2 (латунь)	2624

29.01.2018



## Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

№	Наименование	Цена, руб. с НДС
<b>Переход на сварное соединение 6 бар (SDR 11)</b>		
42		Переход на сварное соединение 20 (сталь)
43		Переход на сварное соединение 25 (сталь)
44		Переход на сварное соединение 32 (сталь)
45		Переход на сварное соединение 40 (сталь)
46		Переход на сварное соединение 50 (сталь)
47		Переход на сварное соединение 63 (сталь)
<b>Переход на сварное соединении с гильзой, комплект (SDR 11)</b>		
48	Переход на сварное соединение 75 (сталь), комплект	3901
49	Переход на сварное соединение 90 (сталь), комплект	4971
50	Переход на сварное соединение 110 (сталь), комплект	6 691
<b>Переход на сварное соединение 10 бар (SDR 7,4)</b>		
51		Переход на сварное соединение 20 Т (сталь)
52		Переход на сварное соединение 25 Т (сталь)
53		Переход на сварное соединение 32 Т (сталь)
54		Переход на сварное соединение 40 Т (сталь)
55		Переход на сварное соединение 50 Т (сталь)
56		Переход на сварное соединение 63 Т (сталь)
<b>Переход на сварное соединение (нерж.ст.)</b>		
		<b>6 бар (SDR 11)</b>
57		Переход на сварное соединение 20 (нерж. ст.)
58		Переход на сварное соединение 25 (нерж. ст.)
59		Переход на сварное соединение 32 (нерж. ст.)
60		Переход на сварное соединение 40 (нерж. ст.)
61		Переход на сварное соединение 50 (нерж. ст.)
62		Переход на сварное соединение 63 (нерж. ст.)
63		Переход на сварное соединение 75 (нерж. ст.)
64		Переход на сварное соединение 90 (нерж. ст.)
65		Переход на сварное соединение 110 (нерж. ст.)
		<b>10 бар (SDR 7,4)</b>
66	Переход на сварное соединение 20 Т (нерж. ст.)	
67	Переход на сварное соединение 25 Т (нерж. ст.)	
68	Переход на сварное соединение 32 Т (нерж. ст.)	
69	Переход на сварное соединение 40 Т (нерж. ст.)	
70	Переход на сварное соединение 50 Т (нерж. ст.)	
71	Переход на сварное соединение 63 Т (нерж. ст.)	

**ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 318-44-19**

29.01.2018

## Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

№	Наименование	Цена, руб. с НДС	
<b>Угольник 90°, сварной</b>			
<b>6 бар (SDR 11)</b>			
			
72		Угольник 90°, 25 (нерж. ст.)	4123
73		Угольник 90°, 32 (нерж. ст.)	4956
74		Угольник 90°, 40 (нерж. ст.)	6385
75		Угольник 90°, 50 (нерж. ст.)	8002
76		Угольник 90°, 63 (нерж. ст.)	9629
77		Угольник 90°, 75 (нерж. ст.)	12661
78		Угольник 90°, 90 (нерж. ст.)	16686
79		Угольник 90°, 110 (нерж. ст.)	22684
<b>10 бар (SDR 7,4)</b>			
80	Угольник 90°, 25 Т (нерж. ст.)	4381	
81	Угольник 90°, 32 Т (нерж. ст.)	5266	
82	Угольник 90°, 40 Т (нерж. ст.)	6784	
83	Угольник 90°, 50 Т (нерж. ст.)	8503	
84	Угольник 90°, 63 Т (нерж. ст.)	10231	
<b>Тройник равнопроходный, сварной</b>			
<b>6 бар (SDR 11)</b>			
			
85		Тройник равнопроходный 25 (нерж. ст.)	6781
86		Тройник равнопроходный 32 (нерж. ст.)	7862
87		Тройник равнопроходный 40 (нерж. ст.)	10973
88		Тройник равнопроходный 50 (нерж. ст.)	13254
89		Тройник равнопроходный 63 (нерж. ст.)	16069
90		Тройник равнопроходный 75 (нерж. ст.)	22078
91		Тройник равнопроходный 90 (нерж. ст.)	28286
92		Тройник равнопроходный 110 (нерж. ст.)	36587
<b>10 бар (SDR 7,4)</b>			
93	Тройник равнопроходный 25 Т (нерж. ст.)	7205	
94	Тройник равнопроходный 32 Т (нерж. ст.)	8353	
95	Тройник равнопроходный 40 Т (нерж. ст.)	11658	
96	Тройник равнопроходный 50 Т (нерж. ст.)	14082	
97	Тройник равнопроходный 63 Т (нерж. ст.)	17073	
ПОД ЗАКАЗ			
ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ БОКОВЫХ И ТОРЦЕВЫХ ПРОХОДОВ			
<b>ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 318-44-19</b>			

29.01.2018

## Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС-К 10 бар

№	Наименование	Цена, руб. с НДС
<b>Монтажная гильза АМТ</b>		
1	 Монтажная гильза 40 АМТ (латунь)	1301
2	Монтажная гильза 50 АМТ (латунь/нерж.ст.)	2036
3	Монтажная гильза 63 АМТ (латунь/нерж.ст.)	3216
4	Монтажная гильза 75 АМТ (латунь/нерж.ст.)	5554
5	Монтажная гильза 90 АМТ (латунь/нерж.ст.)	8173
6	Монтажная гильза 110 АМТ (латунь/нерж.ст.)	11201
7	Монтажная гильза 110 АМТ (латунь/нерж.ст.)	14006
8	Монтажная гильза 140 АМТ (латунь/нерж.ст.)	15201
9	Монтажная гильза 160 АМТ (латунь/нерж.ст.)	18898
*предназначены только для монтажа стальных фитингов		
<b>Муфта соединительная равнопроходная АМТ</b>		
10	 Муфта соединительная равнопроходная 40 (нерж.ст.)	1744
11	Муфта соединительная равнопроходная 50 (нерж.ст.)	2540
12	Муфта соединительная равнопроходная 63 (нерж.ст.)	3696
13	Муфта соединительная равнопроходная 75 (нерж.ст.)	7673
14	Муфта соединительная равнопроходная 90 (нерж.ст.)	9605
15	Муфта соединительная равнопроходная 110 (нерж.ст.)	12956
16	Муфта соединительная равнопроходная 125 (нерж.ст.)	18270
17	Муфта соединительная равнопроходная 140 (нерж. ст.)	24016
18	Муфта соединительная равнопроходная 160 (нерж. ст.)	35558
<b>Переход на сварное соединение АМТ</b>		
19	 Переход на сварное соединение 40 (нерж. ст.)	2658
20	Переход на сварное соединение 50 (нерж. ст.)	3623
21	Переход на сварное соединение 63 (нерж. ст.)	4694
22	Переход на сварное соединение 75 (нерж. ст.)	6029
23	Переход на сварное соединение 90 (нерж. ст.)	8690
24	Переход на сварное соединение 110 (нерж. ст.)	12421
25	Переход на сварное соединение 125 (нерж. ст.)	14080
26	Переход на сварное соединение 140 (нерж. ст.)	16977
27	Переход на сварное соединение 160 (нерж. ст.)	21560
<b>Переход на сварное соединение с гильзой, комплект</b>		
28	 Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 40 (сталь), к-т.	1267
29	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 50 (сталь), к-т.	1877
30	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 63 (сталь), к-т.	2878
31	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 75 (сталь), к-т.	5207
32	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 90 (сталь), к-т.	7038
33	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 110 (сталь), к-т.	8495
34	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 125 (сталь), к-т.	12092
35	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 140 (сталь), к-т.	12771
36	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 160 (сталь), к-т.	14273
ПОД ЗАКАЗ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ БОКОВЫХ И ТОРЦЕВЫХ ПРОХОДОВ		
<b>ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 318-44-19</b>		



29.01.2018

**Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС-К 10 бар**

№	Наименование	Цена, руб. с НДС
37	Угольник 90°, 40 (нерж. ст.)	6385
38	Угольник 90°, 50 (нерж. ст.)	8002
39	Угольник 90°, 63 (нерж. ст.)	9629
40	Угольник 90°, 75 (нерж. ст.)	12661
41	Угольник 90°, 90 (нерж. ст.)	16686
42	Угольник 90°, 110 (нерж. ст.)	22684
43	Угольник 90°, 125 (нерж. ст.)	27770
44	Угольник 90°, 140 (нерж. ст.)	36032
45	Угольник 90°, 160 (нерж. ст.)	42697



**Тройник равнопроходный АМТ**

46	Тройник равнопроходный 40 (нерж. ст.)	10973
47	Тройник равнопроходный 50 (нерж. ст.)	13254
48	Тройник равнопроходный 63 (нерж. ст.)	16069
49	Тройник равнопроходный 75 (нерж. ст.)	22078
50	Тройник равнопроходный 90 (нерж. ст.)	28286
51	Тройник равнопроходный 110 (нерж. ст.)	36587
52	Тройник равнопроходный 125 (нерж. ст.)	40847
53	Тройник равнопроходный 140 (нерж. ст.)	51699
54	Тройник равнопроходный 160 (нерж. ст.)	60533



**ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 318-44-19**